

Beretning Harboøre Pumpelag april 2018

År 2017 gik uden de store ekstraordinære udgifter, vi havde 1 motor på den lille pumpe på Normark der stod af.

2 nye kontraktlapper ved Bruns Nor.

Året var meget vanskeligt rydningsmæssigt pga. de store vandmængder.

Opgravning af sand og okker kunne vi først tage stilling til på et bestyrelsesmøde 21-12. Vi modtog en liste fra Bøvling Maskinstation hvor han mente, der var noget der skulle graves op.

Vi bestemte at jeg skulle køre rundt og godkende sammen med Jan. Vi havde en del efterslæb fra 2016 som vi ikke havde penge til. Nu kom vi helt i bund og regningen lød på 52.000 incl. Moms.

Jeg spurgte om det ikke skulle med i regnskabet som igangværende arbejde men det mente Lissy fra Lemvig Landboforening ikke var nødvendigt.

Vi besluttede i bestyrelsen at det skulle nævnes på generalforsamlingen.

I dec. skrev jeg til Vejdirektoratet om den manglende oprensning af grøften og spuling af rørunderføringerne. Det er først lykkedes for 14 dage siden.

Okkerforureningen fra Vrist Pumpelag var et punkt på sidste års generalforsamling, der bestemte at det økonomiske med det årligt tilbagevendende okkerproblem skulle afklares. Vi blev imidlertid kaldt til møde om problemet på kommunekontoret hvor Vrist Pumpelag fremlagde en plan hvor man mente at kunne løse problemet med at uddybe grøften 40 cm. Under mødet fortalte Bent Rønn om hans erfaring da han stod for spuling af dræne på Sletten.

"Det forgik på den måde, at alt spulevand kom op i en container med filtergrus". På et tidspunkt havde Jens Kristian rigget et lignende arrangement an til filtrering af spulevandet.

Bendt Bjergaard ringede mig op og bad mig om at komme op for at se, hvad man havde gjort.

Han kunne oplyse, at nu var vandet meget klarere og det kunne jeg se nede ved Møllen.

B.B. bad mig om at udsætte oprensningen længst muligt for at vegetationen i grøften kunne fange mest muligt af okkeren.

I september starter Vrist Pumpelag imidlertid pumperne uden at informere Harboøre Pumpelag. Jeg gik naturligvis ud fra at vi havde en naturlig interesse i at få de 7 % af det vand, som Vrist Pumpelag sender ned til vore pumper på en ordentlig måde. Stevenev grøft er en smal grøft, der ikke kan tage 7% af det vand, der kommer fra V.P. når det er fuld af okker som langt overstiger den udledningstilladelse som Lemvig Kommune som tilsynsmyndighed har udstedt.

Jeg følte mig imidlertid underløbet af Bendt Bjergaard, der forventelig burde underrette Harboøre Pumpelag at nu pumper vi og ligeså holdt et vågent øje med deres handlinger. Den 21. oktober fik jeg en melding at grøften var gået over sine bredder og havde oversvømmet en mark med vintersæd. Jeg tilkaldte straks Bøvling Maskinstation som kom med en gravemaskine og

rensede grøften fra Møllen og ned til hovedkanalen. Fremgangsmåden blev efterfølgende kritiseret af

Bent Bjerregård på trods af at Jan, Bøvling Maskinstation, har 40 års erfaring med rydning af vandløb.

Efterfølgende sendte vi en regning på 7 timer for ekstraordinær oprensning og 7 timer for oprensning af okker i grøften.

Vrist Pumpelag vender problemet om og påstår, at vi skulle have informeret dem om at de for 3. år massivt overtræder deres udledningstilladelse, og vi måtte rydde op for dem. Det er dog for galt!

Regningen vil Vrist Pumpelag ikke betale.

Vi har besluttet at vi ikke mere vil spille mere tid på at kommunikere med V.P. før de har betalt deres regning. Jeg er færdig med at maile med Bendt Bjergaard, der ser helt anderledes på fakta end vi gør i bestyrelsen.

I 2015 ryddede Lemvig Vand og spildevand grøften og i 2016 ryddede vi grøften uden at sende ekstraregning.

Enhver kunne se, at okkeren flød 10 meter ind på markerne.

Jeg kan ikke sige, hvor skadeligt det er for udbyttet. Jeg spurgte i forbifarten Ingvar på Lemvig Landboforening om påvirkningen af dyrkningen på arealerne.

Han svarede, at det ikke var godt.

Det kan komme på tale med et erstatningsansvar.

Vi skal under alle omstændigheder undgå at okkeren sætter sig på vore pumper iflg. Løkkegaard.

Der er mange lodsejere der har fået meget store mængder opgravet sand i år fordi vi manglede penge i 2016 til at foretage en tilbunds gående oprensning. Jeg håber, på forståelse for at bekæmpe sandflugt mest muligt og at kanterne langs grøfterne bliver fjernet.

Med de meget store traktorer med plov presser de grøfternes sider ud, nogle steder er siderne nærmest lodrette. Men den megen fygesand lægger sig naturligvis på siderne, derfor kommer der en tid, hvor vi nok må oprette grøfterne til regulativmæssig profil. Der er jo en regel i regulativet om at den sidste meter langs grøfterne ikke må dyrkes.

Vi styrer mod en fremtid med væsentligt lavere udgifter. Nu er der kommet en ny sluse ved Plet grøft så vi ikke ser vandet stå op til toppen af diget ved Sandholm

Ros til Harboøre Digelag for etablering af ny sluse.

Mange kommuner har ansat en åmand til at fjerne vegetationen af grøfternes kanter. Det kunne vi ønske os vedr. Ferring-Hygum Kanal, hvor der anvendes en grødeskærer og ikke som da Thyborøn-Harboøre kommune stod for oprensningen med en mejekurv.

Forklaringen skulle være at brinken tog skade. Hvis det er tilfældet må det konstateres at det ikke er maskinen der fejler noget men fra sædet og opefter. Ågaard mener at regulativet skal ændres, hvis skråningerne skal afskæres. Vi kan kun konstatere, at der i vore vedtægter står at halvdelen af det vand, vi pumper ud fra vort område beror på indsivning. Indsivningen er naturligvis stor langs Ferring Sø da jorden mellem Vesperne og søen består af ral forekomster.

Strømforbruget stiger med de forøgede vandmængder for hver en meter ekstra løftehøjde nedsættes kapacitet med 50% iflg. Løkkegaard.

Broer, placering og ændring samt omlægning af grøfter bestemmer Kommunen.

Kr. Paakjær har fået lov til at ændre en grøft, så den er mere hensigtsmæssig placeret i forhold til markplanen.

Vor pumpepasser Henrik Linde er super, al styring af pumper og ikke mindst risterenseren kører optimalt og alle pumper giver en SMS meddelelse, hvis der er en relæfejl eller et stykke plast der sætter sig på risten så pumpen kører uden vand, så stopper pumpen og vi får en alarm. Henrik udskiftede også klapperne, mens jeg så på, der er langt ned på en stige! henrik har smurt alle dørene i pumpehusene, de sugede 5 l maling! (grøn umbra for at være i naturens farver).

For at mindske flowet ind til pumperne er det meget vigtigt at volumen i kanalerne før pumperne er så god og stor som muligt for at undgå at sand og slam ryger ind i pumperne.

Jeg vil til sidst håbe, at det nye år bliver uden alle de problemer, vi har oplevet de sidste 2 år.

Kent og jeg er på valg, og vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Bent Rønn kom ind da Jens Pedersen gik ud og Poul Aagaard kom ind i Kim Sandahls sted.

Tak for godt samarbejde.