

Harboøre Pumpelag

Beretning:

Sidste år oplevede vi den vådeste efterår der er målt, og den næst vådeste vinter, med de udfordringer det giver.

Alle 3 pumpestationer har kørt uden de store problemer, og har i hele perioden kunne holde trit med de store regnmængder der kom, uden at vi på noget tidspunkt havde problemer med at holde vandet væk fra Harboøreland.

Vi har haft nogle udfordringer med flere rørgennemføringer under veje og overkørsler.

I juli blev der en hul i vejen ved Noermark, fordi der var utætheder i afgangsrøret fra den store pumpe. Der blev lagt en køreplade over indtil røret blev tætnet senere på året.

I juli var der problemer med en kanal hos IC, som var blevet beskadiget i forbindelse med kabellægningen til Vesterhav Nord, så vidt jeg ved, blev skaden betalt af entreprenøren som stod for kabellægningen.

Den 12. november blev jeg kontaktet fordi en overkørsel ca. 200 m. fra Noret sø, røret var skredet fra hinanden og sunket, og måtte graves fri så vandet kunne passere. Senere viste det sig at der var sat en plade for røret under Skalvej, så vandet fra Vrist var lukker inde.

21. november var det galt igen, denne gang ved en overkørsel over mejerigrøften, det kunne heldigvis klares med en Lysbro og en par lange støvler.

22. november var det en overkørsel ved Vandværksvej som var stoppet, betonstykket for enden af rørene var væltet, og rørene skredet fra hinanden. Jeg henvendte mig til Kommunen for at få klarhed over ejerforholdet af overkørslen, og det viste sig at vejen tilhører Midtjyske Jernbaner, så der henvendte jeg mig og forelagde dem problemet, og vi aftalte at jeg fik lagt et nyt rør i på deres regning.

Den 12. december var det galt igen, denne gang ved møllen på Flyvholmvej, også denne overkørsel kunne renses med en længde rør og en skovl.

Den 14. december var det overkørslen under Strandvejen ved Doblervej der var stoppet, det blev oprenset af Peter Abildtrup.

Det er vigtigt at de der har overkørsler på deres marker, holder rørene fri for forhindringer, og der er måske nogle steder de skal laves bredere, ikke mindst nu hvor maskinerne er blevet både tungere og bredere, det er ikke unormalt at et køretøj med læs vejer 50 – 60 tons, og en del af overkørslerne er bygget til 2 heste og en stivvogn. Det er lodsejerens ansvar for egen regning at holde overkørsler i orden, og hvis der skal laves ændringer skal man ansøge kommunen som er vandløbsmyndighed.

Vrist Pumpelag og Harboøre Pumpelag, har haft en sag kørende om oprensning af Vrist Gårde grøft en oprensning som Harboøre pumpelag fik udført og sendte regningen til Vrist Pumpelag, og som de ikke ville betale. Jeg overtog sagen da jeg blev formand, og inviterede Bendt Bjerregård til kaffe, og drøftede sagen. Vrist Pumpelag tilbød at betale 7.000 kr. af de ca. 12.000 kr. det kostede, og det takkede vi ja til. Vi havde også en drøftelse om grundvandssænkningen på Sletten, jeg foreslog at de hævede grundvandet så meget det kunne lade sig gøre, så de stadig kunne holde grundene fri for vand, og så husene ikke tog skade, og det var de villig til, nu hvor de var tilsluttet renseanlægget og ikke havde brug

for nedsivning længere. Hvert forår bliver deres pumper stoppet, og før de starter dem igen til efteråret, bliver drænet spulet og kørt igennem en filteranlæg før de bliver startet.

I september indgik vi en 5 årig aftale med Bøvling Maskinstation om rensning af kanaler, samtidig aftalte vi at han startede oprensningen så tidlig som mulig, sidste år kom han for sent i gang, og det blev yderligere forsinket af de store vandmængder.

Lemvig Kommune har de sidste år taget en del vandprøver for at undersøge om der var behov for anlæg, til rensning af okker. Resultatet er at der stort set ingen forskel er på okker i vandet i hele Harboøre, lige fra Doblervej til Langerhuse, og den er ikke større fra Vrist pumpelag end andre steder.

Vi har haft problemer med rørlægningen mellem Jørgen Lilleøre og minkfarmen, så den er blevet spulet rent for sand.

I foråret besluttede bestyrelsen at der skulle støbes ca. 15 m sider ved Bruns Nord, og dæmningen/jordstykket mellem de 2 pumpehuse skulle fjernes. Betonsiderne ved indløbsrør og rist var tæret væk, den nederste del af betongen manglede og armeringsjernet var synlig og der var store huller så snavs og grøde havde direkte adgang til pumperne, dette arbejde er netop afsluttet, så det hører i nærmere om til næste generalforsamling.

På den sidste ordinære generalforsamling, og ekstraordinær generalforsamling i efteråret blev der vedtaget en ny betalingsvedtægt, som lagde en loft over betalinger for de der har under 2000 m², og resten betales af de større parceller. Nu håber vi alle at der må være ro om det.

Vi vil i bestyrelsen gøre hvad vi kan for at holde budgettet, og holde udgifterne nede, men vi kan nok ikke undgå at der bliver år hvor vi har

større udgifter til vedligehold end normalt, modsat vil der også være år hvor vi kommer ud med overskud, vi vil forsøge at holde balance mellem indtægter og udgifter.

I nær fremtid skal vi til at modtage spildevandet fra Lemvig renseanlæg, og det vil ca. fordoble udledningen fra Harboøre Renseanlæg.

Udledningen fra renseanlægget er jævn fordelt over hele døgnet, og er kun påvirket af regn i mindre grad. Kommunen har fået en fortegnelse af vores pumpekapacitet tilsendt, og de mener at vi har rigelig kapacitet til at klare yderligere 1mill. m³ som kommer fra Lemvig.

Af fremtidsplaner har vi kun at holde det hele kørende, og kun udskifte det som er nødvendigt, samtidig tror vi også, at der med den nye dyrkningsform vil der nok blive mindre sandflugt end tidligere, men det vil tiden vise.

Lige til sidst skal vi se på pumpeoversigten.

Som i kan se er det ikke nye pumper vi har, den ældste fra 1959 blev skiftet i sidste uge.

Med de pumper vi har nu, kan pumperne pumpe fra 80 l/sek. til 420 l/sek. Samlet kan alle pumper pumpe 2110 l/ i pr sekund, 126.000 l. i min, og 7.596.000 l. i timen og det bliver 182.304.000 l. i døgnet hvis alle pumper kører, så regn som sidste vinter giver ikke problemer.

Det var så afslutningen på min beretning for 2019.